

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по

Арсеньевскому городскому округу
департаamenta труда и социального
развития Приморского края



И. И. Подгорбунская
«24» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Арсеньевский городской округ
Наименование территориального образования субъекта РФ

«22» 12 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 30 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
- 1.2. Адрес объекта: 692330 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей: 2270.40 м²
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6236,2 м²
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 - 2017 г., капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР – д/с № 30 «Лесная сказка» АГО).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692330 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Учреждение реализует основную образовательную программу, воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Остановка общественного транспорта «Училище»; маршрут микроавтобусов № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 9, № 11, № 12

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1, 2, 3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		4, 5, 6, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		8, 9, 10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		12, 13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (К, О, С)		14, 15, 16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		-

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-В, т.к.**

вход на территорию не отвечает требованиям безопасности для инвалидов О, К, С;

пути движения не адаптированы для доступа инвалидов К; пороги до 5 см; отсутствует мобильный пандус для передвижения инвалидов категории К (на 2 этаж) в музыкальный зал, одновременно входная зона доступна для категории К в группу № 3 при наличии входа с поверхности земли (вход № 4); санитарно-гигиенические помещения не адаптированы для инвалидов категории К, О, С; недостаточна информационная оснащенность для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок).	Текущий ремонт.
2.	Вход (входы) в здание.	Текущий ремонт.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	Текущий ремонт, использование ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	Не требуется.
5.	Санитарно-гигиенические помещения.	Текущий ремонт.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, орг. мероприятия.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки.	Текущий ремонт по зонам, организационные мероприятия, приобретение ТСР (использование мобильного пандуса на путях движения).

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015 – 2017 г. г. в рамках исполнения Постановления главы от 10.04.2013 г. № 281-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда на период 2013 – 2015 г.»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации входной зоны, путей движения, санитарно-гигиенических помещений и системы информации доступность объекта для получения услуг для инвалидов категорий О, С, Г, У будет полной и частично для детей-инвалидов категории К (предоставление услуги – музыкальное образование с помощью персонала с использованием мобильного пандуса).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (О, С, Г, У); ДЧ-И (К) с использованием ТСР для детей – инвалидов категории К для передвижения в музыкальный зал на 2 этаж, при этом предоставление основных услуг для инвалидов – К в группе № 3 обеспечено.

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при губернаторе Приморского края (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) – не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) – не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – требуется;

4.4.6.с Департаментом труда и социального развития Приморского края - требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
не имеем

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края - «Доступная среда, учимся жить вместе».

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 6 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

Разрушено асфальтовое покрытие, неровная поверхность (дефекты дорожного покрытия).

Руководитель рабочей группы


Заведующий МДОБУ ЦРР – д/с № 30 «Лесная сказка»
(Должность)


(Подпись)

Т.П. Кривда
(Ф.И.О.)


Члены рабочей группы:

Начальник отделения отдела по АГО ДТ и СР ПК
(Должность)


(Подпись)

Н. М. Свинцова
(Ф.И.О.)

Зав. хозяйством МДОБУ ЦРР – д/с № 30 «Лесная сказка»
(Должность)


(Подпись)

Ю. С. Нестерова
(Ф. И. О.)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель общества инвалидов ВОИ
(Должность)


(Подпись)

А.П. Алексеева
(Ф.И.О.)


Председатель общества слепых ВОС
(Должность)


(Подпись)

И. С. Киселева
(Ф.И.О.)

представители организации, вышестоящей

Начальник управления образования Администрации АГО
(Должность)


(Подпись)

Т.И. Ягодина
(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка»

Арсеньевского городского округа

692330 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для ин-валида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию (2 входа)	есть		1, 2	Перепад высоты асфальтового покрытия при входе на территорию.	К, О, С	Обустройство съезда на входе (калитки № 1, № 2).	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Асфальтовое покрытие неровное, разрушены бордюры, на входе отсутствует доступная для обзора информация об объекте (2 входа).	Все	Ремонт асфальтового покрытия; установка бордюр, информационной доски (2 входа).	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное удобное передвижение по участку.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория	ДЧ - В		1, 2, 3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

После устранения перепадов и ремонта асфальтового покрытия, установки информационной доски (щита), установки бордюр территория будет доступна всем категориям инвалидов и МГН.

Фото № 1 Калитка № 1




Фото № 2 Калитка № 2



Фото № 3 Асфальтовое покрытие



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка»

Арсеньевского городского округа

692330 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью – 3 шт.)	есть		4, 6, 7	Отсутствует навес над входом № 1, № 3. Ступенька до 8 см (вход № 1, №2, № 3).	Все	Устранить	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная -3)	Есть		4, 6, 7	Имеющаяся кнопка вызова персонала не обозначена. Дверные пороги до 8 см.	Все	Установить знак под кнопкой (вход № 1, 2, 3) Демонтировать дверные пороги. Установить кнопку вызова на входе № 1, № 3 доступном для инвалидов К.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур (3)	есть		5	Замечаний нет.	-	Не требуется	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие минимум одного входа с поверхности земли, для всех категорий инвалидов и МГН.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ - В		4, 5, 6, 7	Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **После демонтажа дверных порогов, установки пиктограмм, навеса на входной площадке № 1, № 3, знака доступности для К и кнопки вызова на входе № 1, № 3, доступном для инвалидов К, зона будет доступна всем категориям инвалидов.**

Фото № 4 Входная дверь № 1



Фото № 5 Вход в тамбур (дверь № 1)



Фото № 6 Вход в здание № 2



Фото № 7 Вход в здание № 3



I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа
692330 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	На поворотах коммуникационных путей, ступенька до 8 см., на полу, не выделены контрастным цветом повороты коммуникационных путей. На путях движения выступают конструкции (пожарные ящики) до 25 см, острые кромки, не защищены, не выделены контрастным цветом.	Все	Нанести контрастную маркировку на полу, демонтаж порога. Устранить травмоопасность пожарных ящиков.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		9	Отсутствуют дополнительные поручни на высоте 50 см. Завершающие горизонтальные части поручней короче лестничного марша, имеют травмирующие завершения. Отсутствует ТСП для подъема инвалидов К в целевую зону (музыкальный зал). Нет пристенных поручней.	Все	Установить двух-уровневые поручни в соответствии с требованиями с двух сторон (90 см и 50 см), установить пристенные поручни. Приобрести мобильный пандус	Текущий ремонт, приобретение (использования) ТСП.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь (11 шт.)	Есть		10, 11	Информационные таблички на помещениях расположены на дверях, шрифт мелкий. Нет контрастного выделения дверных проемов. Дверные ручки одного цвета с дверным полотном, не удобны для захвата.	Все	Заменить и установить информационные таблички в соответствии с требованиями, выделить контрастным цветом дверные проемы. Заменить дверные ручки.	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует светоотражающая лента на стене. На всех эвакуационных выходах нет козырьков, дверные пороги более 3,5 см.	все	Наклеить световые ленты на стены, установить козырьки над эвакуационными выходами, произвести демонтаж порогов.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м. до 1,75 м			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В		8, 9, 10, 11	Текущий ремонт, использование ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После установки дополнительных пристенных и двухуровневых поручней, устранения травмоопасности перил и выступающих конструкций в коридорах, ступенек и дверных порогов на путях движения, применения контрастной маркировки пола и дверных проемов, установки навесов на эвакуационных выходах и дополнительных ориентиров движения (ленты светоотражающие) пути движения будут доступны всем категориям инвалидов, в том числе и детям – инвалидам категории К при помощи персонала с использованием ТСР (мобильный пандус).

Фото № 8 Пожарный ящик



Фото № 9 Лестница на второй этаж



Фото № 10 Дверь медицинского кабинета



Фото № 11 Дверь в группу № 3



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа 692330 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		12	Нет замечаний	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		13	Нет замечаний	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Допустимое количество одновременно находящихся инвалидов в помещении не более 5 % от общего числа детей.		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания (кабинетная и зальная формы обслуживания)	ДП - В	-	12, 13	Не требуется.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Не требуется**

Фото № 12 Дверь в спортивный зал



Фото № 13 Дверь в музыкальный зал



Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не требуется

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Не требуется**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка»
Арсеньевского городского округа
692330 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (10 помещений)	есть		14, 15	Дверь шириной 78 см. отсутствуют поручни возле унитазов, раковин, крючки для костылей, унитазы не имеют опоры для спины.	О, С, К	Установка крючков, жесткой спинки на один унитаз в каждой группе, пристенного поручня (3).	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		16	В душевой кабине отсутствует откидное сиденье и поручень пристенный.	О, С, К	Установка откидного сиденья и поручень пристенных.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие не менее 1-ой доступной универсальной кабины.			

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП – И (Г, У), ДЧ-И (К, О, С)		14, 15, 16	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После оборудования крючками, поручнями, опорными спинками, установки откидного сиденья в душевой, зона будет доступна для всех категорий инвалидов.

Фото № 14 Умывальная комната



Фото № 15 Туалетная комната



Фото № 16 Душевая ванна



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа 692330 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочно-го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		-	Информационная доска имеется только на главном входе в здание. Нет визуальной информации – схемы расположения кабинетов общей доступности. Отсутствует навигация на объекте. Недостаточное количество эвакуационных знаков.	Все	Установить информационную доску на входе, доступном для всех категорий инвалидов. Разместить схему расположения кабинетов в холле, указатели движения в отдельные зоны (администрация, медицинский блок, спортивный, музыкальный залы).	Текущий ремонт организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	есть		17	Нет замечаний.	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Должны быть комплексными системы средств информации и сигнализации, размещаемые на объекте.	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ - В		17	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **На объекте обслуживание осуществляется при непрерывной помощи и в сопровождении персонала. Доработка визуальных средств информации (доски, схемы, указатели движения и расположения) обеспечат ориентирование на объекте, получение полной информации об оказываемых услугах для всех категорий инвалидов.**

№ 17 Комплексная система сигнализации

